

101	36	09:47:00	3										
102		09:47:00	1										
103	37	09:48:00	6										
104		09:48:00	8				1						
105		09:48:00	3										
106	38	09:49:00	16						1				
107		09:49:00											
108		09:49:00	1										
109	39	09:50:00	7						1				
110		09:51:00	1										
111		09:51:00	1										
112	40	09:52:00	3										
113		09:52:00											
114	41	09:53:00	19						1				
115		09:53:00										1	
116	42	09:54:00	9					1	1				
117		09:54:00	3						1				
118		09:55:00											
119	43	09:56:00	19					1	1				
120		09:56:00	11										
121		09:56:00											
122		09:56:00											
123	44	09:57:00	12	1				1					
			608	2	0	1	3	16	17	11	3	3	
Bildauswertung Nr.	Phase Nr.	Uhrzeit	Personen	E-Rollstuhl	Handrollstuhl	Schieberollstuhl	Rollator	Kinderwagen	Rollkoffer, Einkaufstroll	Fahrrad gefahren	Fahrrad geschoben	Anmerkungen	

123 Bildauswertungen bei 142 Aufnahmen

Anmerkungen:

- A) Zu Bildauswertung 17: Das Video lässt erkennen, dass die Fußgänger Querungszeiten von 9 bis 15 Sec benötigen
- B) Zu Bildauswertung 68: E-Rollstuhl auf dem Gehweg, nicht querend
- C) Zu Bildauswertung 88: Rollator auf dem Gehweg, nicht querend